

2026 年 8 月 24 日
株式会社ネットワールド

【重要】【Bug】 FortiSwitch 250 日間連続稼働に伴うプロセスクラッシュについて

説明：

FortiSwitch にて致命的な問題の修正が行われております。
この問題は約 250 日間の連続稼働後に異常状態となり、プロセスが CPU を独占し、正常なスイッチ機能を提供できなくなる可能性があります。

FortiSwitch	影響を受けるバージョン	修正されたバージョン
7.4 系	7.4.9 以前	7.4.10 以降
7.6 系	7.6.6 以前	7.6.7 以降
8.0 系	8.0.0	8.0.1 以降

該当バージョンをご利用のお客様におかれましては、
修正されたバージョンへのアップグレードを行っていただけますようお願いいたします。

■対象モデル

FSR-424F-POE、
FS-110G-FPOE、
FS-124F、FS-124F-FPOE、FS-124F-POE、
FS-124G、FS-124G-FPOE、
FS-148F、FS-148F-FPOE、FS-148F-POE、
FS-424E、FS-424E-Fiber、FS-424E-FPOE、FS-424E-POE、
FS-M426E-FPOE、
FS-448E、FS-448E-FPOE、FS-448E-POE、
FS-524D、FS-524D-FPOE、
FS-548D、FS-548D-FPOE

1286219

ネットワークタイムプロトコル（NTP）デーモンは、稼働時間が 250 日近くになるスイッチで CPU 使用率を高くする原因となっている。

回避策：スイッチを再起動してください。

以上